

安装说明书

一、使用声明

1. 安装前请阅读所有说明, 并仔细阅读安装注意事项;
2. 适用于室内干燥场所, 不可安装于有水的环境内;
3. 安装之前请务必关掉电源, 以防止触电;
4. PC罩、PC压花罩、安装时先撕掉表面保护膜。


二、灯具说明

该款灯具依据型号不同, 具有不同长度和AC220V、DC24V、恒流三种接入电源方式, 请根据具体型号、安装方式选择开槽尺寸及匹配电源。


灯具主要物料与用法: 型材、光源板、PC罩、PC压花罩+扩散板(先安装扩散板, 扩散板磨砂面朝外; 棱晶板凹凸面朝外, 光面朝内)、端盖、明装拼接配件、吊装拼接配件、锡箔纸与防漏固化胶(拼接灯具使用)。

三、安装说明:

(一) 拼接方式:




(二) 面罩安装方式:




(三) 灯具类型:

1. 吸顶式



2. 吊装式



3. 嵌入式



固定即可, 切勿完全锁紧!

(四) 安装方式

由“WAC” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部 : 华格照明科技(上海)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易实验区毕升路299弄14号102室(邮编201204)


中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路390号(邮编523653)



1. 吸顶安装




拼接




不拼接




2. 吊装



不拼接



拼接




3. 嵌入式

安装辅助件使用方法:


a. 将安装辅助件卡在型材上



b. 装入天花板时, 先将灯体一端装入天花板, 然后再装另一端, 注意天花开孔尺





c. 将灯具装入天花板



固定即可, 切勿完全锁紧!

d. 装入 PC 罩或棱晶板(具体操作参考: 面罩安装方法)



c. 将安装辅助件取出

